

RELACION LOTES ENAJENACION DIRECTA

Nº ED: 4/18

APERTURA SOBRES:

29/05/2018



LOTE NUMERO: 01		EXPTE: 71/17		MCA: 328/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		1.000,00 €	400,00 €
BASTIDOR	CONTR.HOMOLOG						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	DEPOSITARIO: RENT MARIN,S.L. Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado- CONIL FRA (CADIZ) .Tel: 902 09 02 93	
"ROCIO Y MARIA"	CASTELLON 415	7ª-AL-2-59-96	PRFV	4,15	2,10		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
BIEN	REGULAR		36				
MOTORES/OBJETOS	YAMAHA DE 60HP		Nº SERIE	S/N			
OTROS DATOS: ORIGINAL CERTIFICADO NAVEGABILIDAD Y PERMISO NAVEGACIÓN. CANDELERO ESTRIBOR DAÑADO. ROTOS MORSE, VOLANTE Y HÉLICE.							

LOTE NUMERO: 02		EXPTE: 85/17		MCA: 389/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		1.000,00 €	400,00 €
BASTIDOR	CONTR.HOMOLOG						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	DEPOSITARIO: RENT MARIN,S.L. Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado- CONIL FRA (CADIZ) .Tel: 902 09 02 93	
	DIPOLL P615	7ª-361-24-13					
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
BIEN	REGULAR		ES-DIPP2C26A909				
MOTORES/OBJETOS	YAMAHA DE 115HP		Nº SERIE	S/N			
OTROS DATOS: FALTA BATERÍA.							

LOTE NUMERO: 03		EXPTE: 104/17		MCA: 1884/16		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		100,00 €	40,00 €
MOTO KAWASAKI	80	CARECE					
BASTIDOR	JKBKX085BBA019200		CONTR.HOMOLOG				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
REGULAR			REGULAR			DEPOSITARIO: GRUAS SUR,S.L. Carretera A-405 SAN ROQUE – JIMENA DE LA FRONTERA (CADIZ) Tel: 956 67 87 07 Rotonda Kmt 48,100 1ª Salida 11360 San Roque Tel: 956 67 87 07	
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE				
OTROS DATOS: SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. SIN MATRICULA NO CONSTA EN TRÁFICO. ROTA CADENA DE TRANSMISIÓN. OXIDADA. DESGASTADAS MANILLAS. ROTA MANETA DE CAMBIO.							

LOTE NUMERO: 04		EXPTE: 105/17		MCA: 1884/16		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
MOTO KAWASAKI	450F	CARECE					
BASTIDOR	JKAKX450DDA013562		CONTR.HOMOLOG				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
REGULAR			REGULAR				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS		Nº SERIE					
DEPOSITARIO: GRUAS SUR,S.L. Carretera A-405 SAN ROQUE – JIMENA DE LA FRONTERA (CADIZ) Tel: 956 67 87 07 Rotonda Kmt 48,100 1ª Salida 11360 San Roque Tel: 956 67 87 07							
OTROS DATOS: SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. SIN MATRÍCULA NO CONSTA EN TRÁFICO. ROTOS MANGUITOS. OXIDADA. DESGASTADAS MANILLAS.							

LOTE NUMERO: 05		EXPTE: 112/17		MCA: 629/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
BASTIDOR			CONTR.HOMOLOG				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
"NACHT"		58-12-YT					
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
BIEN		BIEN					
MOTORES/OBJETOS	VOLVO PENTA		Nº SERIE				
DEPOSITARIO: RENT MARIN,S.L. Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado- CONIL FRA (CADIZ) .Tel: 902 09 02 93							
OTROS DATOS: CARECE DE DOCUMENTACIÓN Y TIENE MATRÍCULA HOLANDESA. DESMONTADO FORRO CAMAROTE PROA (FALTA) Y UNA TAPA DE REGISTRO. MADERA DE TECA DETERIORADA (FALTA MANTENIMIENTO). DIVERSAS ROZADURAS CASCO. NO SE LOCALIZA MARCADO DE LA CE.							

LOTE NUMERO: 06		EXPTE: 113/17		MCA: 629/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
REMOLQUE							
BASTIDOR	VV9MUR22EE1074054		CONTR.HOMOLOG		E9*2007/46*0290*00		
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
REGULAR		REGULAR	REGULAR				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS		Nº SERIE					
DEPOSITARIO: RENT MARIN,S.L. Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado- CONIL FRA (CADIZ) .Tel: 902 09 02 93							
OTROS DATOS: REMOLQUE DE EMBARCACIÓN. SIN DOCUMENTACIÓN. MARCA MURUA REMOLQUES Y ENGANCHES, S. L. FALTA INTERMITENTE. DEFENSA DERECHA ABOLLADA.							

LOTE NUMERO: 07		EXPTE: 128/17		MCA: 780/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
SEAT	LEON	5721-FHH	08/11/2006				
BASTIDOR	VSSZZZ1PZ7R047552	CONTR.HOMOLOG	E9*2001/116*0052				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
BIEN	BIEN	BIEN					
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	DEPOSITARIO: RENT MARIN,S.L. Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado- CONIL FRA (CADIZ) .Tel: 902 09 02 93	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS	Nº SERIE						
OTROS DATOS: TIENE LLAVES PERO ROTAS. ORIGINALES PERMISO CIRCULACIÓN Y TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLAS. DIESEL. INTERIOR CON HUMEDAD. FALTA LOGOTIPO DE LA MARCA.							

LOTE NUMERO: 08		EXPTE: 191/17		MCA: 1546/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
CITROEN	C5	2587-CGM	04/04/2003				
BASTIDOR	VF7DC6FZB76408034	CONTR.HOMOLOG	E2*98/14*0215*04				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
REGULAR	MAL	MAL	REGULAR				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	DEPOSITARIO: RENT MARIN (SAN ROQUE) Polígono Incosur Nave nº 7-9 SAN ROQUE-LA LINEA Tel: 902 09 02 93	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS	Nº SERIE						
OTROS DATOS: CON LLAVES. ORIGINALES PERMISO CIRCULACIÓN Y TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLAS. GASOLINA. FALTAN ANTENA, ASIENTO TRASERO, PILOTO INDICADOR IZQUIERDO Y EMBELLECEDOR. GOLPE TRASERO. ARAÑAZOS. PINTURA SALTADA EN MALETERO.							

LOTE NUMERO: 09		EXPTE: 214/17		MCA: 1639/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
BASTIDOR	CONTR.HOMOLOG						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	DEPOSITARIO: DEPOSITO JOSEFA DOMINGUEZ C/ Pablo Díaz, 1 ALGECIRAS (CADIZ) Tel: 956 57 23 49	
PUERTO PLATA UNO	DIPOLL GLASS P615	7ª-CA-2-100-09	PRFV	6,05	2,08		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
REGULAR	REGULAR	MAL	MAL				
MOTORES/OBJETOS	YAMAHA DE 115HP	Nº SERIE	ENAJ-CADIZ343/04				
OTROS DATOS: FALTA HÉLICE. GOMA SUELTA. GOLPE AMURA DE BABOR. DESMONTADO CONTROL DE VELOCIDAD. ROTO ALERÓN DE ESTABILIZACIÓN. ROTO ENGANCHE AL ESPEJO.							

LOTE NUMERO: 10		EXPTE: 219/17		MCA: 1132/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
AUDI	A6	7253-JKB	07/06/1995				
BASTIDOR	WAUZZZ4AZSN095161		CONTR.HOMOLOG	B-2251			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
MAL	MAL	MAL	REGULAR				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS		Nº SERIE					
OTROS DATOS: CON LLAVES. ORIGINAL PERMISO CIRCULACIÓN ESPAÑOL. DIESEL. FALTAN FARO IZQUIERDO Y LIMPIAPARABRISAS. DESMONTADO INTERIOR. INCISIONES CARROCERÍA. DESMONTADO SISTEMA ARRANQUE. ROTOS EMBELLECEDORES Y CRISTAL DELANTERO. GOLPES.							

DEPOSITARIO:
 DEPOSITO JOSEFA DOMINGUEZ
 C/ Pablo Díaz, 1 ALGECIRAS
 (CADIZ) Tel: 956 57 23 49

LOTE NUMERO: 11		EXPTE: 226/17		MCA: 1150/16		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
MERCEDES BENZ	S320 CDI	8818-JJX	07/06/2005				
BASTIDOR	WDB2200251A470255		CONTR.HOMOLOG	E1*97/27*0099*14			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
MAL	REGULAR	REGULAR	MAL				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS		Nº SERIE					
OTROS DATOS: CON LLAVES. ORIGINALES PERMISO CIRCULACIÓN Y TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLAS. DIESEL. INCISIONES PARTE BAJA CHASIS. PUNTOS OXIDO. DESMONTADO GUARNECIDO PUERTAS. VEHICULO REMATRICULADO EN 2015							

DEPOSITARIO:
 DEPOSITO JUDICIAL HIDALGO E HIJOS,
 Carretera Fuerte Mendizabal s/n
 CEUTA Tel: 902 90 97 33

LOTE NUMERO: 12		EXPTE: 11/18		MCA: 1458/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
VOLKSWAGEN	CADDY	3950-JHH	12/03/2009				
BASTIDOR	WV2ZZZ2KZ9X103036		CONTR.HOMOLOG	E1*2001/116*0252*21			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
REGULAR	MAL	REGULAR	REGULAR				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS		Nº SERIE					
OTROS DATOS: LLAVES. ORIGINAL TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLA. DIESEL. FALTAN FILTRO AIRE, RADIO Y LIMPIAPARABRISAS. INCISIONES BAJO PTA. CONDUCTOR. DOBLE FONDO TECHO INTERIOR. DESMONTADOS FORROS, EMBELLECEDOR E INTERIOR. CINTURONES CORTADOS. ARAÑAZOS.							

DEPOSITARIO:
 DEPOSITO JOSEFA DOMINGUEZ
 C/ Pablo Díaz, 1 ALGECIRAS
 (CADIZ) Tel: 956 57 23 49

LOTE NUMERO: 13		EXPTE: 19/18		MCA: 978/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
OPEL	ZAFIRA	31-SP-FN	22/03/2006				
BASTIDOR	W0L0AHM7562133008		CONTR.HOMOLOG	E1*2001/116*0325			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
	MAL	REGULAR	REGULAR				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	DEPOSITARIO: DEPOSITO JUDICIAL HIDALGO E HIJOS, Carretera Fuerte Mendizabal s/n CEUTA Tel: 902 90 97 33	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE				
OTROS DATOS: CON LLAVES. ORIGINAL CERTIFICADO MATRICULACIÓN HOLANDES. DIESEL. RASPONES EN CHAPA. FALTA REJILLA DELANTERA RADIADOR. SIN BATERÍA. SALPICADERO DESMONTADO Y TAPICERÍA.							

LOTE NUMERO: 14		EXPTE: 41/18		MCA: 1386/14		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
CHEVROLET	EPICA	1479-FCJ	30/06/2006				
BASTIDOR	KL1LF69KJ6B012624		CONTR.HOMOLOG	E4*2001/116*0068			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
REGULAR	BIEN	REGULAR	REGULAR				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	DEPOSITARIO: DEPOSITO JUDICIAL RIVERO, S. L. Barriada del Príncipe Alfonso. C/ Agrupación Norte s/n. Finca el Mojito CEUTA Tel: 649 995 242 (Manuel)	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE				
OTROS DATOS: CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. RASPOZOS Y ABOLLADURAS EN CHAPA. FALTA BATERÍA.							

LOTE NUMERO: 15		EXPTE: 42/18		MCA: 560/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA
DESCRIPCION DEL BIEN							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
SEAT	IBIZA 1.4	2435-CHT	23/05/2003				
BASTIDOR	VSSZZZ6LZ3R224789		CONTR.HOMOLOG	E9*98/14*0041			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	DEPOSITARIO: DEPOSITO JUDICIAL HIDALGO E HIJOS, Carretera Fuerte Mendizabal s/n CEUTA Tel: 902 90 97 33	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE				
OTROS DATOS: CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. RASPOZOS EN CHAPA. FALTA BATERÍA. ROTURA INTERMITENTE LATERAL DERECHO.							

LOTE NUMERO: 16		EXPTE: 43/18		MCA: 1230/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA		
DESCRIPCION DEL BIEN									
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		1.500,00 €	600,00 €		
CITROEN	C5 2.0	0288-DKY	27/05/2005						
BASTIDOR	VF7RCRHRG76640607		CONTR.HOMOLOG	E2*2001/116*0306					
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
REGULAR	MAL	MAL	REGULAR						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	DEPOSITARIO: DEPOSITO MAHTE E HIJOS, S. L. Carretera Servicio. (Edificio Luvalsa) CEUTA Tel: 956 50 53 18			
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS:									
CON LLAVES. ORIGINALES PERMISO CIRCULACIÓN Y TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLAS. DIESEL. RASPONAZOS Y ABOLLADURAS EN CHAPA. FALTA BATERÍA. DESMONTADA PARTE GUANTERA Y ASIENTOS.									

LOTE NUMERO: 17		EXPTE: 44/18		MCA: 1895/17		TIPO LICITACION	OFERTA MINIMA		
DESCRIPCION DEL BIEN									
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		1.300,00 €	520,00 €		
B. M. W.	325 TDS	M-1785-YK	15/02/1994						
BASTIDOR	WBACC31090KB34059		CONTR.HOMOLOG	B-2070					
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	DEPOSITARIO: DEPOSITO JUDICIAL HIDALGO E HIJOS, Carretera Fuerte Mendizabal s/n CEUTA Tel: 902 90 97 33			
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS:									
CON LLAVES. ORIGINAL PERMISO CIRCULACIÓN ESPAÑOL. DIESEL. RASPONAZOS EN CHAPA. TAPICERÍA CON BASTANTE DESGASTE. FALTA BATERÍA. REMATRICULADO EN 1999.									

La tasación de los bienes se indica a título informativo, por lo que las ofertas que se presenten no estarán sujetas a la misma, sólo deberán cubrir el importe mínimo.

TASACIONES. Las tasaciones han sido realizadas sin pruebas de circulación ni funcionamiento.

GASTOS: Será por cuenta de los adjudicatarios cualquier obligación tributaria o gasto debidamente justificado relacionado con el procedimiento. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de matricula, abanderamiento y registro de buques, embarcaciones y artefactos navales. Asimismo serán por cuenta de los adjudicatarios los impuestos y tasas pertinentes y cualquier otro tributo, así como los gastos que se puedan originar por el depósito y custodia de los bienes adjudicados una vez cumplidos los plazos legales para el ingreso del precio del remate y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, y transcurridos, como máximo, los cinco días hábiles que se disponen para la entrega del bien o bienes enajenados. Los impuestos y gastos anteriormente mencionados deberán abonarse en la Unidad Administrativa o entidad correspondiente.