

**RELACION LOTES ENAJENACION DIRECTA**

Nº ED: 2/19

APERTURA SOBRES:

12/03/2019



<b>LOTE Nº:</b>	<b>01</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>100/17</b>	<b>MCA:</b>	<b>501/17</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100342</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>									
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM				<b>100,00 €</b>	<b>40,00 €</b>
BASTIDOR	CONTR.HOMOLOG								
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO				<b>DEPOSITARIO:</b> <b>RENT MARIN,S.L.</b>  <b>Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado-</b>  <b>CONIL FRA (CADIZ)</b>  <b>Tel: 902 09 02 93</b>	
		<b>MAL</b>							
MOTORES/OBJETOS	<b>YAMAHA DE 25CV</b>	Nº SERIE	<b>L1050129C</b>						
OTROS DATOS: <b>NO ARRANCA. NO PARECE GRIPADO.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>02</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>109/17</b>	<b>MCA:</b>	<b>579/17</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>2017011003748</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>									
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM				<b>5.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>FORD</b>	<b>FIESTA</b>	<b>9125-FYC</b>	<b>10/12/2007</b>						
BASTIDOR	<b>WF0HXXWPJH7M76293</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E1*98/14*0191*15</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA			<b>DEPOSITARIO:</b> <b>RENT MARIN (SAN ROQUE)</b>  <b>Polígono Incosur Nave nº 7-9</b>  <b>SAN ROQUE-LA LINEA</b>  <b>Tel: 902 09 02 93</b>	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS	Nº SERIE								
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. ORIGINALES PERMISO CIRCULACIÓN Y TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLES. DIESEL. FALTAN EMBELLECEDOR TORNILLO ARRASTRE Y TAPA PROTECTORA PUERTA PILOTO. DESCOLGADA PUERTA IZQ. DELANTERA. TANQUE DESMONTADO. ROTO EMBELLECEDOR VENTANA TRASERA DCHA.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>03</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>115/17</b>	<b>MCA:</b>	<b>371/17</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201701100431</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>									
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM				<b>3.000,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
BASTIDOR	CONTR.HOMOLOG								
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
<b>"IMANOL"</b>	<b>MADESSA 22</b>	<b>7ª-VA-3-134-96</b>	<b>PRFV</b>	<b>6,50</b>	<b>2,32</b>			<b>DEPOSITARIO:</b> <b>LA PROA</b>  <b>C/ Caballo Andalucía nº 1.</b>  <b>JEREZ FRA. (CADIZ)</b>  <b>Tel: 661 742 635</b>	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>								
MOTORES/OBJETOS	<b>VOLVO PENTA 4.3 CV</b>	Nº SERIE							
OTROS DATOS: <b>NIB 1545047. FECHA INSCRIPCIÓN 1983. FALTA BATERÍA. MOTOR DE GASOLINA. CORTE EN BORDA. GOLPE ALETA ESTRIBOR. DIVERSAS ROTURAS.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>04</b>	<b>EXPTÉ:</b>	<b>123/17</b>	<b>MCA:</b>	<b>1308/16</b>	<b>EXPTÉ CIBI</b>	<b>201701100382</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>3.000,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>MERCEDES BENZ</b>	<b>CLK 200</b>	<b>39-HG-JF</b>	<b>02/07/2001</b>						
BASTIDOR	<b>WDB2083441T064647</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E1*96/27*0054*11</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>MAL</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS:								<b>DEPOSITARIO:</b>	
<b>CON LLAVES. ORIGINAL CERTIFICADO MATRICULACIÓN HOLANDES.FALTAN ANTENA Y EMBELLECEDOR LATERAL DCHO. DESMONTADA ZONA DELANTERA INTERIOR. PUNTOS OXIDOS. CON CENTRALITA. TECHO SOLAR. CAPÓ DELANTERO NO CIERRA BIEN.</b>								<b>RENT MARIN (SAN ROQUE)</b>	
								<b>Polígono Incosur Nave nº 7-9</b>	
								<b>SAN ROQUE-LA LINEA</b>	
								<b>Tel: 902 09 02 93</b>	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>05</b>	<b>EXPTÉ:</b>	<b>124/17</b>	<b>MCA:</b>	<b>700/17</b>	<b>EXPTÉ CIBI</b>	<b>201701100432</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>6.000,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM						
BASTIDOR			CONTR.HOMOLOG							
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS							
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA					
<b>"AL LIQUINDOI"</b>	<b>EMBARCACIÓN</b>	<b>7ª-CA-3-156-92</b>	<b>FIBRA</b>	<b>8,15</b>	<b>2,91</b>					
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO						
<b>BIEN</b>			<b>MAL</b>							
MOTORES/OBJETOS	<b>2 VOLVO AGAD DE 180CV</b>		Nº SERIE	<b>6806 Y 7275</b>						
OTROS DATOS:								<b>DEPOSITARIO:</b>		
<b>NIB 104716. CUBIERTA DE MADERA PODRIDA. INTERIOR EN MAL ESTADO. ROTO CABLE DEL CANDELERO.</b>								<b>LA PROA</b>		
								<b>C/ Caballo Andalucía nº 1.</b>		
								<b>JEREZ FRA. (CADIZ)</b>		
								<b>Tel: 661 742 635</b>		

<b>LOTE Nº:</b>	<b>06</b>	<b>EXPTÉ:</b>	<b>157/17</b>	<b>MCA:</b>	<b>1081/17</b>	<b>EXPTÉ CIBI</b>	<b>201701100385</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>8.000,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>B. M. W.</b>	<b>530D</b>	<b>7978-CRC</b>	<b>02/01/2004</b>						
BASTIDOR	<b>WBANC71090B631335</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E1*2001/116*0230</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>REGULAR</b>	<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS:								<b>DEPOSITARIO:</b>	
<b>CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. DIESEL. FALTA EMBELLECEDOR RUEDA DELANTERA. PLACA DELANTERA DESMONTADA. FALDÓN TRASERO ARAÑADO. PILOTO TRASERO DCHO. OPACO. GOLPE PUERTA PILOTO. PUNTOS OXIDOS. PINTURA CAPÓ DELANTERO SALTADA. FALLO MOTOR.</b>								<b>GRUAS SUR,S.L.</b>	
								<b>Carretera A-405 –</b>	
								<b>Rotonda Kmt 48,100 1ª Salida</b>	
								<b>SAN ROQUE</b>	
								<b>Tel: 956 67 87 07</b>	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>07</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>53/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>579/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100335</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>800,00 €</b>	<b>320,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>JEEP</b>	<b>CHEROKEE</b>	<b>0519-CLH</b>	<b>30/06/2000</b>	<b>157132</b>					
BASTIDOR	<b>1J4FFN8M1YL207224</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E11*93/81*0032</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. ORIGINALES PERMISO CIRCULACIÓN Y TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLAS. DIESEL. RUEDA DELANTERA DERECHA REVENTADA. PUESTA EN MARCHA DEFECTUOSA. PUNTOS OXIDOS. DEFENSA DELANTERA SUELTA.</b>								<b>DEPOSITARIO:</b> <b>RENT MARIN,S.L.</b> Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado- . <b>CONIL FRA (CADIZ)</b> Tel: 902 09 02 93	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>08</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>55/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>579/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100336</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>150,00 €</b>	<b>60,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>CITROEN</b>	<b>SAXO</b>	<b>CA-4240-BT</b>	<b>22/08/2000</b>	<b>124523</b>					
BASTIDOR	<b>VF7S1VJZF57168782</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E4*96/27*0017*00</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>MAL</b>	<b>MAL</b>	<b>MAL</b>	<b>MAL</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. DIESEL. GOLPE PUERTA TRASERA IZQUIERDA. RETROVISOR DERECHO ROTO.</b>								<b>DEPOSITARIO:</b> <b>RENT MARIN,S.L.</b> Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado- . <b>CONIL FRA (CADIZ)</b> Tel: 902 09 02 93	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>09</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>61/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>615/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100338</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>600,00 €</b>	<b>240,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>RENAULT</b>	<b>R. LAGUNA</b>	<b>0880-KGY</b>	<b>27/05/1999</b>						
BASTIDOR	<b>VF1B56J0519962971</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E2*93/81*0012</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. ORIGINAL PERMISO CIRCULACIÓN ESPAÑOL. DIESEL. ROTOS MANDOS PUERTA PILOTO, FORRO PUERTA TRASERA IZQUIERDA Y ANTENA. ASIENTO PILOTO SUELTO.</b>								<b>DEPOSITARIO:</b> <b>RENT MARIN,S.L.</b> Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado- . <b>CONIL FRA (CADIZ)</b> Tel: 902 09 02 93	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>10</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>63/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>616/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100339</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>600,00 €</b>	<b>240,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>RENAULT</b>	<b>MEGANE SCENIC</b>	<b>6785-BFY</b>	<b>23/02/2001</b>						
BASTIDOR	<b>VF1JA0WN523577655</b>	CONTR.HOMOLOG							
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>	<b>MAL</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		<b>DEPOSITARIO:</b>		
							<b>RENT MARIN,S.L.</b>		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		<b>Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado-</b>			
						<b>CONIL FRA (CADIZ)</b>			
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE	<b>Tel: 902 09 02 93</b>					
<b>OTROS DATOS:</b>									
<b>SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. FALTA PUERTA DEPÓSITO DE GASOLINA Y EMBELLECEDOR VIERTE AGUAS. DEFENSA FUERA DE SITIO.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>11</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>64/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>616/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100340</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>300,00 €</b>	<b>120,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>FORD</b>	<b>TRANSIT</b>	<b>3218-DDF</b>	<b>30/11/2004</b>						
BASTIDOR	<b>WF0VXXBDF4D75369</b>	CONTR.HOMOLOG		<b>E2*2007/46*0002*21</b>					
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>MAL</b>	<b>MAL</b>	<b>REGULAR</b>	<b>MAL</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		<b>DEPOSITARIO:</b>		
							<b>RENT MARIN,S.L.</b>		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		<b>Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado-</b>			
						<b>CONIL FRA (CADIZ)</b>			
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE	<b>Tel: 902 09 02 93</b>					
<b>OTROS DATOS:</b>									
<b>CON LLAVES. ORIGINAL PERMISO CIRCULACIÓN ESPAÑOL. DIESEL. PÉRDIDA DE ACEITE. DEFENSA DELANTERA DESCOLGADA/ROTA. ABOLLADURA PUERTA DELANTERA DERECHA. ROTOS ANTINIEBLAS Y RETROVISORES.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>12</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>85/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>430/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100152</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>3.900,00 €</b>	<b>1.560,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>LECITRAILER</b>	<b>VV1-LTFR3E</b>	<b>V-12224-R</b>	<b>18/11/1993</b>						
BASTIDOR	<b>VV1LTFR3EFLL75170</b>	CONTR.HOMOLOG		<b>D-1656</b>					
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		<b>DEPOSITARIO:</b>		
							<b>DEPOSITO JUDICIAL HIDALGO E HIJOS, S. L.</b>		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		<b>Carretera Fuerte Mendizabal s/n</b>			
						<b>CEUTA</b>			
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE	<b>Tel: 902 90 97 33</b>					
<b>OTROS DATOS:</b>									
<b>SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO. SIN ACCESO A LA CAJA, PUERTAS CERRADAS AL NO TENER LLAVE. NO COMPROBADO EL EQUIPO DE FRÍO. PRESENTA APARENTEMENTE BUEN ESTADO CONSERVACIÓN.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>13</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>86/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>756/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100368</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>300,00 €</b>	<b>120,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>FIAT</b>	<b>PUNTO</b>	<b>3877-FCD</b>	<b>28/06/2006</b>						
BASTIDOR	<b>ZFA19900000107757</b>		CONTR.HOMOLOG	<b>E3*2001/116*0217</b>					
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>MAL</b>	<b>MAL</b>	<b>MAL</b>	<b>MAL</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. ORIGINALES PERMISO CIRCULACIÓN Y TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLAS. DIESEL. FALTA RADIO. VEHÍCULO DE DOS PUERTAS. HUMEDAD EN INTERIOR. LATERAL DERECHO ARAÑADO. PINTURA SALTADA EN TIRADORES PUERTAS. DIVERSOS GOLPES.</b>								<b>DEPOSITARIO:</b> <b>RENT MARIN (SAN ROQUE)</b>  <b>Polígono Incosur Nave nº 7-9</b>  <b>SAN ROQUE-LA LINEA</b>  <b>Tel: 902 09 02 93</b>	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>14</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>141/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>776/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100238</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>59.700,00 €</b>	<b>23.880,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
BASTIDOR			CONTR.HOMOLOG						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
<b>VELERO</b>		<b>S/M</b>	<b>PRFV</b>	<b>16,70</b>	<b>5</b>				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
<b>BIEN</b>		<b>BIEN</b>							
MOTORES/OBJETOS	<b>INTRABORDA DE 125CV</b>		Nº SERIE						
OTROS DATOS: <b>DE NOMBRE "MONICA". SIN DOCUMENTACIÓN. SIN LLAVES. DISPONE DE TODOS LOS EQUIPOS DE RADIO FRECUENCIA E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN. NECESITA LIMPIEZA GENERAL. BANDERA DESCONOCIDA. NO PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.</b>								<b>DEPOSITARIO:</b> <b>EMBARCACIONES HOBBY,SL.</b>  <b>Puerto Pesquero s/n</b>  <b>ALMERIA</b>  <b>Tel: 695551790</b>	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>15</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>142/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>458/17</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100240</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>46.400,00 €</b>	<b>18.560,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
BASTIDOR			CONTR.HOMOLOG						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
<b>VELERO</b>		<b>S/M</b>		<b>14</b>	<b>4,5</b>				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
<b>BIEN</b>		<b>REGULAR</b>			<b>5544091289</b>				
MOTORES/OBJETOS	<b>MOTOR DE 160CV</b>		Nº SERIE						
OTROS DATOS: <b>DE NOMBRE "MIRCA". SIN DOCUMENTACIÓN. SIN LLAVES. BUEN ESTADO EQUIPO NAVEGACIÓN PERO SIN COMPROBAR. MOTOR AVERIADO Y HÉLICE MAL ESTADO. NECESITA REVISIÓN GENERAL. MADERA CUBIERTA RESECA Y CUARTEADA. REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERIOR. BANDERA HOLANDESA.</b>								<b>DEPOSITARIO:</b> <b>EMBARCACIONES HOBBY,SL.</b>  <b>Puerto Pesquero s/n</b>  <b>ALMERIA</b>  <b>Tel: 695551790</b>	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>16</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>152/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>820/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100254</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>800,00 €</b>	<b>320,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>FORD</b>	<b>MONDEO</b>	<b>6810-BWV</b>	<b>05/06/2002</b>						
BASTIDOR	<b>WF05XXGGB52S28028</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E1*98/14*0155*05</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>MAL</b>	<b>REGULAR</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS: <b>SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. DESPERFECTOS EN CHAPA CON ABOLLADURAS, RASPONAZOS Y PUNTOS OXIDOS. DESMONTADO ZONA CENTRAL, GUANTERA Y ZONA TRASERA. TAPICERÍA MAL ESTADO. FALTA BATERÍA.</b>								<b>DEPOSITARIO:</b> <b>DEPOSITO MAHTE E HIJOS, S. L.</b> Carretera Servicio. (Edificio Luvalsa) CEUTA Tel: 956 50 53 18	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>17</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>169/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>1293/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100344</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>300,00 €</b>	<b>120,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>SEAT</b>	<b>CORDOBA SDI</b>	<b>CA-4329-BP</b>	<b>09/03/2000</b>						
BASTIDOR	<b>VSSZZZ6KZYR111196</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E9*98/14*0001</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. FALTA MOTOR LIMPIAPARABRISAS.</b>								<b>DEPOSITARIO:</b> <b>RENT MARIN,S.L.</b> Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado- . CONIL FRA (CADIZ) Tel: 902 09 02 93	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>18</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>170/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>1283/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100372</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>300,00 €</b>	<b>120,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>MERCEDES BENZ</b>	<b>300D</b>	<b>6911-DZV</b>	<b>04/10/1991</b>						
BASTIDOR	<b>WDB1241301B617770</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>B-0872</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>MAL</b>	<b>REGULAR</b>	<b>MAL</b>	<b>MAL</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA				
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO					
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE						
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. ORIGINAL TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLA. DIESEL. FALTAN TROZOS EMBELLECEDORES LATERALES. PUNTOS OXIDOS. AIRBAG SALTADO. GOLPE LATERAL IZQUIERDO. ROTOS FAROS TRASEROS. DEFENSAS ARAÑADAS. DESPEGADO EMBELLECEDOR INTERNO PUERTA COPILOTO.</b>								<b>DEPOSITARIO:</b> <b>RENT MARIN (SAN ROQUE)</b> Polígono Incosur Nave nº 7-9 SAN ROQUE-LA LINEA Tel: 902 09 02 93	

<b>LOTE Nº:</b>	<b>19</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>178/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>285/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100345</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>500,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>HONDA</b>	<b>CRV</b>	<b>MA-7516-CX</b>	<b>10/12/1999</b>	<b>149034</b>					
BASTIDOR	<b>JHLRD1850XC244239</b>		CONTR.HOMOLOG	<b>E2*98/14*0126</b>					
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>MAL</b>	<b>MAL</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		<b>DEPOSITARIO:</b>		
							<b>RENT MARIN,S.L.</b>		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		<b>Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado-</b>			
						<b>CONIL FRA (CADIZ)</b>			
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE			<b>Tel: 902 09 02 93</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>									
<b>CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. NEUMÁTICO DELANTERO IZQUIERDO REVENTADO. DEFENSA DELANTERA ROTA. TECHO SOLAR. FALTA CARATULA DE RADIO.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>20</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>179/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>285/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100346</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>600,00 €</b>	<b>240,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>SEAT</b>	<b>ALTEA 1.9</b>	<b>3591-CWS</b>	<b>02/06/2004</b>						
BASTIDOR	<b>VSSZZ5PZ4R005937</b>		CONTR.HOMOLOG						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		<b>DEPOSITARIO:</b>		
							<b>RENT MARIN,S.L.</b>		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		<b>Ctra.N-340 km.19.800 El Colorado-</b>			
						<b>CONIL FRA (CADIZ)</b>			
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE			<b>Tel: 902 09 02 93</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>									
<b>SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. DIESEL. PARACHOQUES TRASERO DERECHO DESPLAZADO. PUNTOS OXIDOS.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>21</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>180/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>1311/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100375</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>150,00 €</b>	<b>60,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>OPEL</b>	<b>ASTRA</b>	<b>2213-BWN</b>	<b>29/05/2002</b>						
BASTIDOR	<b>W0L0TGF3522231853</b>		CONTR.HOMOLOG	<b>E1*98/14*0087</b>					
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>MAL</b>	<b>MAL</b>	<b>MAL</b>	<b>MAL</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		<b>DEPOSITARIO:</b>		
							<b>DEPOSITO JOSEFA DOMINGUEZ</b>		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		<b>Polígono 1 Palmones. C/ Goleta nº 5</b>			
						<b>LOS BARRIOS (CADIZ)</b>			
MOTORES/OBJETOS			Nº SERIE			<b>Tel: 661 67 33 35</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>									
<b>CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. FALTA ANTENA. DEFENSA DELANTERA ROTA Y DESMONTADA. ARAÑAZOS Y MÚLTIPLES GOLPES. DESMONTADO INTERIOR.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>22</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>197/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>1176/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100324</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>600,00 €</b>	<b>240,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>MERCEDES BENZ</b>	<b>C220 CDI</b>	<b>1860-BFB</b>	<b>26/01/2001</b>						
BASTIDOR	<b>WDB2021211A108517</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>G-363</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>MAL</b>	<b>MAL</b>	<b>MAL</b>	<b>MAL</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		<b>DEPOSITARIO:</b>		
							<b>DEPOSITO JUDICIAL HIDALGO E HIJOS, S. L.</b>		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		<b>Carretera Fuerte Mendizabal s/n</b>			
						<b>CEUTA</b>			
MOTORES/OBJETOS		Nº SERIE	<b>Tel: 902 90 97 33</b>						
<b>OTROS DATOS:</b>									
<b>CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. DIESEL. DESMONTADO DEPÓSITO GASOLINA, GUANTERA, ZONA TRASERA Y MALETERO. TAPICERÍA MAL ESTADO. FALTA BATERÍA.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>23</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>200/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>1215/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100323</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>400,00 €</b>	<b>160,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>MAZDA</b>	<b>PREMACY 2.0</b>	<b>1TQC-753</b>	<b>22/06/2004</b>						
BASTIDOR	<b>JMZCP19R201359146</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E1*98/14*0116</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>REGULAR</b>	<b>MAL</b>	<b>REGULAR</b>	<b>MAL</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		<b>DEPOSITARIO:</b>		
							<b>DEPOSITO JUDICIAL HIDALGO E HIJOS, S. L.</b>		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		<b>Carretera Fuerte Mendizabal s/n</b>			
						<b>CEUTA</b>			
MOTORES/OBJETOS		Nº SERIE	<b>Tel: 902 90 97 33</b>						
<b>OTROS DATOS:</b>									
<b>CON LLAVES. ORIGINAL CERTIFICADO MATRICULACIÓN BELGA (PARTE I Y PARTE II). FALTA REJILLA SUPERIOR CAPÓ Y BATERÍA. ROTO INTERMITENTE DELANTERO DERECHO. DESMONTADO GUANTERA Y ZONA TRASERA. AIRBAG COPILOTO SALTADO. TAPICERÍA MAL ESTADO.</b>									

<b>LOTE Nº:</b>	<b>24</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>207/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>383/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	<b>201801100356</b>	<b>TIPO LICITACION</b>	<b>OFERTA MINIMA</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>1.500,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM					
<b>SEAT</b>	<b>LEON 2.0</b>	<b>2185-DWM</b>	<b>22/02/2006</b>						
BASTIDOR	<b>VSSZZ1PZ6R066211</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E9*2001/116*0052</b>						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						
<b>BIEN</b>	<b>MAL</b>	<b>REGULAR</b>	<b>BIEN</b>						
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		<b>DEPOSITARIO:</b>		
							<b>DEPOSITO MAHTE E HIJOS, S. L.</b>		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		<b>Carretera Servicio. (Edificio Luvalsa)</b>			
						<b>CEUTA</b>			
MOTORES/OBJETOS		Nº SERIE	<b>Tel: 956 50 53 18</b>						
<b>OTROS DATOS:</b>									
<b>CON LLAVES. ORIGINAL PERMISO DE CIRCULACIÓN ESPAÑOL. DIESEL. DESPERFECTOS EN CHAPA. DESMONTADO GUANTERA Y ELEMENTOS ZONA TRASERA. TAPICERÍA MAL ESTADO. SIN CARGA DE BATERÍA.</b>									

La tasación de los bienes se indica a título informativo, por lo que las ofertas que se presenten no estarán sujetas a la misma, sólo deberán cubrir el importe mínimo.

**TASACIONES.** Las tasaciones han sido realizadas sin pruebas de circulación ni funcionamiento

**GASTOS:** Será por cuenta de los adjudicatarios cualquier obligación tributaria o gasto debidamente justificado relacionado con el procedimiento. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de matrícula, abanderamiento y registro de buques, embarcaciones y artefactos navales. Asimismo serán por cuenta de los adjudicatarios los impuestos y tasas pertinentes y cualquier otro tributo, así como los gastos que se puedan originar por el depósito y custodia de los bienes adjudicados una vez cumplidos los plazos legales para el ingreso del precio del remate y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, y transcurridos, como máximo, los cinco días hábiles que se disponen para la entrega del bien o bienes enajenados. Los impuestos y gastos anteriormente mencionados deberán abonarse en la Unidad Administrativa o entidad correspondiente.