

## RELACION LOTES

Nº SUBASTA: 5/19

FECHA SUBASTA: 28/11/2019



<b>LOTE Nº:</b>	<b>01</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>22/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>180/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	201901100109	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>	<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>15.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM						
								<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> SI		
BASTIDOR	CONTR.HOMOLOG								<b>IMPORTE FIANZA A DEPOSITAR:</b>	
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						<input type="text" value="750,00 €"/>	
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA					
<b>PESQUERO</b>		<b>3ª-SE-1-12-02</b>	<b>PRFV</b>	<b>9</b>	<b>3,20</b>					
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO				<b>DEPOSITARIO:</b>		
<b>BIEN</b>		<b>REGULAR</b>	REGULAR						PUERTO CHIPIONA	
MOTORES/OBJETOS	<b>MAN D0826LB</b>	DESCR/Nº SERIE	<b>1600156570C301</b>					Avda. Rocio Jurado s/n		
OTROS DATOS:								CHIPIONA (CADIZ)		
LICENCIA DE PESCA "ARTES MENORES EN EL GOLFO DE CADIZ" BAJA PROVISIONAL DESDE 26/04/18, CÓDIGO BUQUE 25758. DE NOMBRE "NUEVO VIRGEN DELIBIA" GOLPE PASAMANOS BANDA BABOR. FALTA MANTENIMIENTO GENERAL.								Tel: 856 10 97 11 - 600 143 5		

<b>LOTE Nº:</b>	<b>02</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>112/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>1815/17</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	201801100343	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>	<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>5.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM						
<b>MERCEDES BENZ</b>	<b>308 CDI</b>	<b>2790-BWV</b>	<b>04/06/2002</b>						<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> SI	
BASTIDOR	<b>WDB9036121R381380</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E1*95/54*0024</b>					<b>IMPORTE FIANZA A DEPOSITAR:</b>		
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						<input type="text" value="250,00 €"/>	
		<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>							
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA					
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO				<b>DEPOSITARIO:</b>		
MOTORES/OBJETOS	DESCR/Nº SERIE							LA PROA		
OTROS DATOS:								C/ Caballo Andalucía nº 1.		
<b>CAMIÓN ISOTERMO. CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. DIESEL. FALTA BATERÍA.</b>								JEREZ FRA. (CADIZ)		
								Tel: 661 742 635		

<b>LOTE Nº:</b>	<b>03</b>	<b>EXPTE:</b>	<b>206/18</b>	<b>MCA:</b>	<b>255/18</b>	<b>EXPTE CIBI</b>	201801100354	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>	<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>								<b>6.700,00 €</b>	<b>4.020,00 €</b>	
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM						
<b>FORD</b>	<b>TRANSIT</b>	<b>3432-GPV</b>	<b>29/09/2009</b>						<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> SI	
BASTIDOR	<b>WF0FXXTTFF8D71590</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>C1-2202</b>					<b>IMPORTE FIANZA A DEPOSITAR:</b>		
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS						<input type="text" value="335,00 €"/>	
<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>							
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA					
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO				<b>DEPOSITARIO:</b>		
MOTORES/OBJETOS	DESCR/Nº SERIE							DEPOSITO JUDICIAL HIDALGO E HIJOS, S. L.		
OTROS DATOS:								Carretera Fuerte Mendizabal s/n		
<b>CAMIÓN FURGÓN. CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN . DIESEL. SIN BATERÍA. CAJA EN ACEPTABLE ESTADO.</b>								CEUTA		
								Tel: 902 90 97 33		

## RELACION LOTES

Nº SUBASTA: 5/19

FECHA SUBASTA: 28/11/2019



<b>LOTE Nº:</b> 04	<b>EXPTE:</b> 213/17	<b>MCA:</b> 1469/17	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100348	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>						
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		4.000,00 €
BASTIDOR						CONSTITUIR FIANZA: <input type="checkbox"/> NO
CONTR.HOMOLOG						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS			
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	<b>DEPOSITARIO:</b>
"MAR ABIERTA"	MADESSA 550	7ª-AM-2-170-05	PRFV	5,50	2,38	VIACAR ASSISTANCE, S. L.
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		C/ del Metal nº 9
BIEN	BIEN			ES-MDS50014A403		ALGECIRAS (CADIZ)
MOTORES/OBJETOS	SUZUKI (4 TIEMPOS) 70CV	DESCR/Nº SERIE	782966			Tel: 956 57 17 47

OTROS DATOS:

FALTAN BATERÍA, TAPA TAMBUCHO POPA, CENTRALITA MOTOR, CANDELERO BABOR Y LUZ POSICIÓN ESTRIBOR. ROTOS ASIENTOS Y LUZ DE TOPE. ROZADURAS EN LA QUILLA.

<b>LOTE Nº:</b> 05	<b>EXPTE:</b> 56/18	<b>MCA:</b> 579/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100337	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>						
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		4.000,00 €
BASTIDOR						CONSTITUIR FIANZA: <input type="checkbox"/> NO
CONTR.HOMOLOG						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS			
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	<b>DEPOSITARIO:</b>
"LOS AMIGOS II"	MOA RANSEA 605	7ª-CA-2-32/04	PRFV	5,99	2,25	VIACAR ASSISTANCE, S. L.
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		C/ del Metal nº 9
				ESM0AM6096B404		ALGECIRAS (CADIZ)
MOTORES/OBJETOS	YAMAHA DE 80CV	DESCR/Nº SERIE	1004228			Tel: 956 57 17 47

OTROS DATOS:

FALTAN BATERÍA Y CENTRALITA. NIB 289595. HÉLICE EN MAL ESTADO.

<b>LOTE Nº:</b> 06	<b>EXPTE:</b> 65/18	<b>MCA:</b> 616/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100341	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>						
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		4.000,00 €
BASTIDOR						CONSTITUIR FIANZA: <input type="checkbox"/> NO
CONTR.HOMOLOG						
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS			
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	<b>DEPOSITARIO:</b>
"DOMINGO UNO"	MOA RANSEA 605	7ª-TA-1-21-03	PRFV	5,99	2,25	VIACAR ASSISTANCE, S. L.
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		C/ del Metal nº 9
				ESM0AM6044A302		ALGECIRAS (CADIZ)
MOTORES/OBJETOS	YAMAHA DE 80CV	DESCR/Nº SERIE	S/N			Tel: 956 57 17 47

OTROS DATOS:

FALTAN BATERÍA, ASIENTO PILOTO Y TAPAS DE TAMBUCHO.

FIRMADO

<b>LOTE Nº:</b> 07	<b>EXPTE:</b> 96/18	<b>MCA:</b> 817/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100369	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
<b>MERCEDES BENZ</b>	<b>C 220</b>	<b>8897-JGW</b>	<b>17/09/2001</b>				
BASTIDOR	<b>WDB2030061A215879</b>		CONTR.HOMOLOG	<b>E1*98/14*0139</b>			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
<b>REGULAR</b>	<b>MAL</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			DESCR/Nº SERIE				
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. DIESEL. DEFENSAS ARAÑADAS. PINTURA SALTADA EN TIRADORES PUERTAS. INTERIOR SUCIO. PUNTOS DE ÓXIDOS EN BAJO PUERTAS. ROTOS ESPEJOS RETROVISORES. DESMONTADO INTERIOR.</b>							

<b>LOTE Nº:</b> 08	<b>EXPTE:</b> 165/18	<b>MCA:</b> 1267/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100370	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
<b>MERCEDES</b>	<b>SPRINTER</b>	<b>1-UEF-134</b>	<b>25/03/2008</b>				
BASTIDOR	<b>WDF9066351A980211</b>		CONTR.HOMOLOG	<b>U01180</b>			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
<b>MAL</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			DESCR/Nº SERIE				
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. DIESEL. ORIGINAL CERTIFICADO MATRICULACIÓN BELGA (PARTE I Y II). FALTA EMBELLECEDOR DERECHO. PUNTOS ÓXIDOS. BOLA REMOLQUE. NERVIOS FURGON CORTADOS. ROTOS FORRO CABINA, RETROVISORES Y SILLÓN CONDUCTOR. DESMONTADO EMBELLECEDOR IZQUIERDO.</b>							

<b>LOTE Nº:</b> 09	<b>EXPTE:</b> 168/18	<b>MCA:</b> 1062/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100371	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
<b>SKODA</b>	<b>OCTAVIA 1.9</b>	<b>8187-CMX</b>	<b>20/10/2003</b>	<b>202951</b>			
BASTIDOR	<b>TMBCP41UX42858443</b>		CONTR.HOMOLOG	<b>E11*95/54*0066</b>			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS				
<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>	<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			DESCR/Nº SERIE				
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. ORIGINALES PERMISO CIRCULACIÓN Y TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLAS. DIESEL. DESMONTADA ZONA GUANTERA. SUELTA GOMA EMBELLECEDOR CRISTAL DELANTERO.</b>							

GOMEZ MARTINEZ MIGUEL - 2019-09-10 14:31:34 CET.  
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 0AHF4GFUP12DPLXR en http://www.pap.minhap.gob.es

FIRMADO

<b>LOTE Nº:</b> 10	<b>EXPTE:</b> 171/18	<b>MCA:</b> 1284/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100373	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>	<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>					
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM	
<b>MERCEDES BENZ</b>	<b>ML 270 CDI</b>	<b>3236-KFZ</b>	<b>07/01/2002</b>	<b>3.000,00 €</b>	
BASTIDOR	<b>WDC1631131X757557</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E1*96/79*0083*10</b>		
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA: NO</b>	
<b>REGULAR</b>	<b>MAL</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>		
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO	
MOTORES/OBJETOS	DESCR/Nº SERIE				
<b>OTROS DATOS:</b> <b>CON LLAVES. ORIGINALES PERMISO CIRCULACIÓN Y TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLAS. DIESEL. DESMONTADO SALPICADERO. BOLA REMOLQUE. DEFENSAS ARAÑADAS. ROTO RETROVISOR PILOTO. PUNTOS ÓXIDOS PUERTA MALETERO. AUTOMÁTICO.</b>					

<b>LOTE Nº:</b> 11	<b>EXPTE:</b> 181/18	<b>MCA:</b> 464/17	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100347	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>	<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>					
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM	
<b>RENAULT</b>	<b>SPACE</b>	<b>9824-HJS</b>	<b>11/01/2008</b>	<b>4.500,00 €</b>	
BASTIDOR	<b>VF1JK0EBC39139083</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E2*98/14*0265*26</b>		
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA: NO</b>	
<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>		
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO	
MOTORES/OBJETOS	DESCR/Nº SERIE				
<b>OTROS DATOS:</b> <b>CON LLAVES. ORIGINALES PERMISO CIRCULACIÓN Y TARJETA INSPECCIÓN TÉCNICA ESPAÑOLAS. DIESEL. FALTA PANTALLA VIDEO ASIENTO IZQUIERDO. DESCOLGADO PARACHOQUES DELANTERO. AUTOMÁTICO.</b>					

<b>LOTE Nº:</b> 12	<b>EXPTE:</b> 196/18	<b>MCA:</b> 1387/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100376	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>	<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>					
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM	
<b>SMART</b>		<b>8377-HVJ</b>	<b>03/09/2003</b>	<b>1.200,00 €</b>	
BASTIDOR	<b>WME4503321J051325</b>	CONTR.HOMOLOG	<b>E1*98/14*0080*16</b>		
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA: NO</b>	
<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>BIEN</b>	<b>REGULAR</b>		
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO	
MOTORES/OBJETOS	DESCR/Nº SERIE				
<b>OTROS DATOS:</b> <b>CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. FALTAN RADIO Y RETROVISOR INTERIOR. DESMONTADO INTERIOR. ROTOS PARACHOQUES DELANTERO Y ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO.</b>					

GOMEZ MARTINEZ MIGUEL - 2019-09-10 14:31:34 CET. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 0AHF4GFUP12DPLXR en http://www.pap.mihap.gob.es

FIRMADO

<b>LOTE Nº:</b> 13	<b>EXPTE:</b> 198/18	<b>MCA:</b> 1214/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100325	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>	<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>					
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM	
					2.000,00 €
BASTIDOR	CONTR.HOMOLOG				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO	
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA
"LA CARI"	DIPOLL H-510C	7ª-CA-5-95-01	PRFV	5,05	2,02
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO	
REGULAR	MAL				
MOTORES/OBJETOS	YAMAHA DE 60CV	DESCR/Nº SERIE	S/N		
<b>DEPOSITARIO:</b> DEPOSITO JUDICIAL HIDALGO E HIJOS, S. L. Carretera Fuerte Mendizabal s/n CEUTA Tel: 902 90 97 33					
<b>OTROS DATOS:</b> NO DISPONE DE EQUIPOS NAVEGACIÓN , CONTROL Y SEGURIDAD. SI DISPONE DE ACELERADOR Y VOLANTE. GOLPE FIBRA POPA. MOTOR DE 2 TIEMPOS DESMONTADO. NO COMPROBADA ESTANSQUEIDAD AL ESTAR EN DIQUE SECO. SE DESCONOCE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO MOTOR,					

<b>LOTE Nº:</b> 14	<b>EXPTE:</b> 199/18	<b>MCA:</b> 1178/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201801100321	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>	<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>					
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM	
MERCEDES BENZ	SPRINTER 213	2-VHD-27	01/04/2010		3.100,00 €
BASTIDOR	WDB9066111S457163	CONTR.HOMOLOG	L-765		
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO	
BIEN	MAL	BIEN	REGULAR		
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO	
MOTORES/OBJETOS	DESCR/Nº SERIE				
<b>DEPOSITARIO:</b> DEPOSITO MAHTE E HIJOS, S. L. Carretera Servicio. (Edificio Luvalsa) CEUTA Tel: 956 50 53 18					
<b>OTROS DATOS:</b> CON LLAVES. ORIGINAL CERTIFICADO MATRICULACION HOLANDES. DIESEL. FALTA BATERÍA. DESMONTADO ZONA GUANTERA Y ZONA TRASERA. TAPICERÍA MAL ESTADO.					

<b>LOTE Nº:</b> 15	<b>EXPTE:</b> 203/18	<b>MCA:</b> 810/17	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100110	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>	<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>					
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM	
					1.500,00 €
BASTIDOR	CONTR.HOMOLOG				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO	
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA
"EL BUCANNERO"		730144		20,57	5,60
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO	
MAL	MAL		MAL		
MOTORES/OBJETOS	DOS MOTORES YAMAHA 116C	DESCR/Nº SERIE			
<b>DEPOSITARIO:</b> PUERTO SHERRY Avda. de la Libertad sn PTO. STA. MARÍA (CADIZ) Tel: 956 87 01 03					
<b>OTROS DATOS:</b> SIN DOCUMENTACIÓN Y MATRÍCULA GIBRALTAR SE DESCONOCE SI TIENE CARGAR EN PAIS DE ORIGEN. GOLPES Y RAYADURAS OBRA VIVA. ROTOS PALO MAYOR Y MESANA, PASAMANERÍA, ASIENTOS, TIMÓN Y VELAMEN. MAL ESTADO TUBERÍAS, AGUAS NEGRAS Y SANEAMIENTOS. CONSTRUCCIÓN 1988.					

GOMEZ MARTINEZ MIGUEL - 2019-09-10 14:31:34 CET. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 0AHF4GFUP12DPLXR en http://www.pap.minhap.gob.es

FIRMADO

<b>LOTE Nº:</b> 16	<b>EXPTE:</b> 205/18	<b>MCA:</b> 1089/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100111	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
AUTOGIRO ELA	07-R-115	EC-EP8	31/05/2006				
BASTIDOR	04060930724		CONTR.HOMOLOG				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO			
REGULAR	REGULAR	REGULAR	MAL				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			DESCR/Nº SERIE				
OTROS DATOS: <b>SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. FALTAN MOTOR Y PANEL DE INSTRUMENTACIÓN. PUNTOS DE ÓXIDOS. SILLONES EN MAL ESTADO. CABLEADO ELÉCTRICO CORTADO. PALAS DESMONTADAS PERO EN BUEN ESTADO. ESTRUCTURA BIEN.</b>							

<b>LOTE Nº:</b> 17	<b>EXPTE:</b> 216/18	<b>MCA:</b> 1302/17	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100112	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
YAMAHA	YBR125	9402-HWN	03/04/2014				
BASTIDOR	RKRSE591000016522		CONTR.HOMOLOG	E13*2002*24*0523*00			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO			
REGULAR		REGULAR	BIEN				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			DESCR/Nº SERIE				
OTROS DATOS: <b>SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. ROZADURAS EN CARENADO. GOLPE DUARDABARRO DELANTERO. ARAÑADO RETROVISOR DERECHO.</b>							

<b>LOTE Nº:</b> 18	<b>EXPTE:</b> 6/19	<b>MCA:</b> 464/17	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100113	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
RENAULT	CLIO	9411-FHS	22/11/2006	116107			
BASTIDOR	VF1BBCU0536739605		CONTR.HOMOLOG	E2*98/14*0126			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO			
BIEN	BIEN	REGULAR	MAL				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			DESCR/Nº SERIE				
OTROS DATOS: <b>CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. BOLA REMOLQUE. PINTURA DEL TECHO EN MAL ESTADO.</b>							

GOMEZ MARTINEZ MIGUEL - 2019-09-10 14:31:34 CET.  
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 0AHF4GFUP12DPLXR en http://www.pap.minhap.gob.es

FIRMADO

<b>LOTE Nº:</b> 19	<b>EXPTE:</b> 9/19	<b>MCA:</b> 106/19	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100114	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
JEEP	GRAND CHEROKEE	7608-GCS	23/11/1995				
BASTIDOR	1J4GZB8SXS508240		CONTR.HOMOLOG	E11*93/81*0031*00			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO			
REGULAR	MAL	REGULAR	MAL				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS			DESCR/Nº SERIE				
OTROS DATOS: CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. GASOLINA. ROTOS PILOTO IZQ. PARASOL DCHO. Y CORREA DISTRIBUCIÓN. DESCOLGADA DEFENSA TRASERA. AUTOMÁTICO. PUNTOS ÓXIDOS. REVENTADA RUEDA TRASERA IZQ.							

<b>LOTE Nº:</b> 20	<b>EXPTE:</b> 15/19	<b>MCA:</b> 148/19	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100115	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
BASTIDOR			CONTR.HOMOLOG				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO			
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
"MI NIÑA UNO"	FAETON 550FB	7ª-CA-3-60-98	PRFV	5,10	2,28		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
<b>BIEN</b>							
MOTORES/OBJETOS	SIN MOTOR		DESCR/Nº SERIE				
OTROS DATOS: NIB 200067. SIN DOCUMENTACIÓN NI LLAVES. FALTAN ASIENTOS, MANDO VELOCIDAD, EQUIPO NAVEGACIÓN, ANTENA Y PARABRISAS. ROTO CANDELERO BABOR. CABINA SIN FERRAR TECHO. DEPÓSITO COMBUSTIBLE RAJADO.							

<b>LOTE Nº:</b> 21	<b>EXPTE:</b> 16/19	<b>MCA:</b> 148/19	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100117	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
BASTIDOR			CONTR.HOMOLOG				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO			
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
EMBARCACION	GLASTRON SSV-199	7ª-MA-2-3-03					
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
<b>BIEN</b>			<b>BIEN</b>	REGULAR			
MOTORES/OBJETOS	YAMAHA DE 60CV		DESCR/Nº SERIE	L314865W			
OTROS DATOS: NIB 385410. SIN DOCUMENTACIÓN NI LLAVES. FALTAN ANTENA, EQUIPO DE NAVEGACIÓN, LUZ DE TOPE Y MANDO DE VELOCIDAD. ROTOS PARABRISAS Y SALPICADERO DE POPA. TIENE CENTRALITA. MOTOR DESMONTADO Y CABLEADO CORTADO.							

GOMEZ MARTINEZ MIGUEL - 2019-09-10 14:31:34 CET.  
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 0AHF4GFUP12DPLXR en http://www.pap.mihap.gob.es

FIRMADO

<b>LOTE Nº:</b> 22	<b>EXPTE:</b> 17/19	<b>MCA:</b> 541/18	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100045	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
FORD	TRANSIT	V-0679-FB	31/05/1995	298995			
BASTIDOR	WF0KXXGBVKSC35424	CONTR.HOMOLOG	C-1086				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO			
MAL	MAL	REGULAR	REGULAR				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS		DESCR/Nº SERIE					
OTROS DATOS: CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN. DIESEL. ABOLLADURAS Y RASPONAZOS. DESMONTADO ZONA TRASERA Y DESCOLGADO TAPIZADO TECHO CAJA. TAPICERÍA EN MAL ESTADO. CRISTAL COPILOTO ROTO. SIN BATERÍA.							

<b>LOTE Nº:</b> 23	<b>EXPTE:</b> 35/19	<b>MCA:</b> 625/19	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100118	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
FORD	TRANSIT CONNECT	5208-FPP	22/05/2007				
BASTIDOR	WF0GXXTPG6R79198	CONTR.HOMOLOG	C-2306				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO			
REGULAR	MAL	MAL	MAL				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS		DESCR/Nº SERIE					
OTROS DATOS: SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN . DIESEL. FALTAN REJILLA VENTILACIÓN DERECHO Y CENTRALITA. INTERIOR DESMONTADO. BOLA REMOLQUE. RUEDAS REVENTADAS. PUNTOS OXIDOS. DEFENSA ARAÑADA. EMBELLECEDOR ESPEJO PTA. DCHA. ROTA. NO SE HA PODIDO ACCEDER AL MOTOR.							

<b>LOTE Nº:</b> 24	<b>EXPTE:</b> 37/19	<b>MCA:</b> 732/19	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100119	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>	
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>							
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM			
MITSUBISHI	MONTERO 2.8	CA-5932-AW	28/12/1994				
BASTIDOR	JMB0NV260SJ001092	CONTR.HOMOLOG	B-2159				
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO			
MAL	MAL	MAL	MAL				
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA		
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO			
MOTORES/OBJETOS		DESCR/Nº SERIE					
OTROS DATOS: CON LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN . DIESEL. BOLA REMOLQUE. ROZADURAS PARACHOQUES TRASERO. AIRE ACONDICIONADO Y RADIOCASSETTE DESMONTADOS. GOLPE ALETA DERECHA DELANTERA. ÓXIDO EN TECHO.							

GOMEZ MARTINEZ MIGUEL - 2019-09-10 14:31:34 CET.  
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 0AHF4GFUP12DPLXR en http://www.pap.minhap.gob.es



FIRMADO

<b>LOTE Nº:</b> 25	<b>EXPTE:</b> 38/19	<b>MCA:</b> 732/19	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100120	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>						
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		
				500,00 €	300,00 €	
BASTIDOR	CONTR.HOMOLOG					
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO		
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	
"MANIVICA"		7ª-SE-1-17/10	SR	5,20	2,05	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		
REGULAR		REGULAR		PT-STC148521707		
MOTORES/OBJETOS	SUZUKI	DESCR/Nº SERIE	110522			
Tel: 956 57 17 47						
OTROS DATOS: NIB 382035. SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN . FALTA CENTRALITA. SUELTOS SOPORTE ANCLA PROA Y GUINDOLA DE ESTRIBOR. GOMAS INYECTADAS CON POLIURETANO.						

<b>LOTE Nº:</b> 26	<b>EXPTE:</b> 40/19	<b>MCA:</b> 732/19	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100121	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>						
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		
				1.500,00 €	900,00 €	
BASTIDOR	CONTR.HOMOLOG					
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO		
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	
EMBARCACIÓN	FIBERPLAST 600	7ª-CA-2-206-08	PRFV	5,85	2,50	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		
REGULAR		BIEN		ES-MLR60001D808		
MOTORES/OBJETOS	SUZUKI DE 115CV	DESCR/Nº SERIE	010964			
Tel: 956 57 17 47						
OTROS DATOS: DE NOMBRE "DUERMEVELA PRIMERO". SIN LLAVES. SIN DOCUMENTACIÓN . FALTA CENTRALITA. ALA ESTABILIZADORA MOTOR ROTA. ASIENTOS ROTOS Y DESMONTADOS.						

<b>LOTE Nº:</b> 27	<b>EXPTE:</b> 41/19	<b>MCA:</b> 732/19	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100122	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>						
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		
<b>CARRO</b>				150,00 €	90,00 €	
BASTIDOR	VS9JJPB39A1184134		CONTR.HOMOLOG			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	<b>CONSTITUIR FIANZA:</b> <input type="checkbox"/> NO		
MAL		MAL	MAL			
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		
MOTORES/OBJETOS	DESCR/Nº SERIE					
Tel: 956 57 17 47						
OTROS DATOS: PORTA EMBARCACIONES DE 8 METROS DE LARGO. FALTAN LUCES LADO DERECHO Y RUEDA GUÍA REMOLQUE. ENGANCHE REMOLQUE MAL. ALETA NEUMÁTICOS ABOLLADA Y OXIDADA. PUNTOS ÓXIDOS.						

GOMEZ MARTINEZ MIGUEL - 2019-09-10 14:31:34 CET. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 0AHF4GFUP12DPLXR en http://www.pap.mihap.gob.es

FIRMADO

<b>LOTE Nº:</b> 28	<b>EXPTE:</b> 43/19	<b>MCA:</b> 1777/17	<b>EXPTE CIBI</b> 201901100123	<b>TIPO 1ª CONVOCAT</b>		<b>TIPO 2ª CONVOCAT</b>
<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>						
VEHICULO/MARCA	MODELO	MATRICULA	1ª MATRIC	LECTURA KM		
OPEL	MERIVA	9116-FKX	31/01/2007	500,00 € 300,00 €		
BASTIDOR	W0L0XCE7574171439	CONTR.HOMOLOG	E1*2001/116*0215			
CARROCERIA	INTERIORES	PINTURA	NEUMATICOS	CONSTITUIR FIANZA: <input type="checkbox"/> NO		
MAL	REGULAR	MAL	MAL			
EMBARC/NOMBRE	MARCA/MODELO	MATRICULA	MATERIAL	ESLORA	MANGA	
CASCO	BORDA	ESTADO MOTOR	INTERIOR	Nº CASCO		
MOTORES/OBJETOS		DESCR/Nº SERIE		DEPOSITARIO: DEPOSITO JOSEFA DOMINGUEZ Polígono 1 Palmones. C/ Goleta nº 5 LOS BARRIOS (CADIZ) Tel: 661 67 33 35		

OTROS DATOS:

CON LLAVES. ORIGINAL PERMISO CIRCULACIÓN ESPAÑOL. DIESEL. FALTAN ANTENA, CENTRALITA Y EMBELLECEDOR DCHO. DESMONTADO INTERIOR. ROTOS QUITASOL DCHO. INTERIOR, PILOTO DELANTERO, ESPEJO DCHO Y CARCASA FILTRO AIRE. ROCES Y GOLPES. RUEDA DELANTERA IZQ. VACÍA.