



MCA 587/19



MCA 587/19



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: <b>DESFAVORABLE</b> Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: <b>DESFAVORABLE</b> Firma: <i>[Signature]</i> Fecha: <b>78 MAR 2008</b> (Sello) <b>GRUPO I.T.V. CEUTA</b>	Fecha de inspección: <b>05 MAYO 2008</b> Valedera hasta/por: <b>20 AGO. 2009</b> Nº informe inspección: <b>145976</b> Firma: <i>[Signature]</i> (Sello) <b>GRUPO I.T.V. CEUTA</b>
Fecha de inspección: <b>08 SET. 2009</b> Valedera hasta/por: <b>08 SET. 2010</b> Nº informe inspección: <b>573934</b> Firma: <i>[Signature]</i> (Sello) <b>GRUPO I.T.V. CEUTA</b>	Fecha de inspección: <b>13 OCT 2010</b> Valedera hasta/por: <b>13 OCT 2011</b> Nº informe inspección: <b>700766</b> Firma: <i>[Signature]</i> (Sello) <b>GRUPO I.T.V. CEUTA</b>
Fecha de inspección: <b>DESFAVORABLE</b> Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: <b>228.513</b> Firma: <i>[Signature]</i> Fecha: <b>13 OCT 2011</b> (Sello) <b>GRUPO I.T.V. CEUTA</b>	Fecha de inspección: <b>09 NOV. 2011</b> Valedera hasta/por: <b>09 NOV. 2012</b> Nº informe inspección: <b>230863</b> Firma: <i>[Signature]</i> (Sello) <b>GRUPO I.T.V. CEUTA</b>
Fecha de inspección: <b>07 NOV. 2012</b> Valedera hasta/por: <b>07 NOV. 2013</b> Nº informe inspección: <b>261057</b> Firma: <i>[Signature]</i> (Sello) <b>GRUPO I.T.V. CEUTA</b>	Fecha de inspección: <b>DESFAVORABLE</b> Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: <b>254002</b> Firma: <i>[Signature]</i> Fecha: <b>12 NOV. 2013</b> (Sello) <b>GRUPO I.T.V. CEUTA</b>

Nº SERIE **2868832 A**

MATRÍCULA

**CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  
SERVICIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA**

Número de identificación: **WDB2021331A662336**

Nº CERTIFICADO

Clasificación del vehículo: **5101**  
**1 0 0 0 TURISMO**

**5101/07075**

Marca: **MERCEDES BENZ**  
Tipo: **HO**  
Variante: **H006CO**  
Denominación comercial: **C 220 CDI**  
Tara (kg): **1310**  
MTMA/MMA (Kg): **1890**  
MTMA/MMA 1º E (kg): **920**  
MTMA/MMA 2º E (kg): **1000**  
MTMA/MMA 3º E (kg): **\*\*\*\***  
MTMA/MMA 4º E (kg): **\*\*\*\***  
MMR S/F, c/F (kg): **705/1500**  
Neumáticos: **4-195/65R15 91H**  
Nº de asientos: **CINCO**  
Volumen de bodega: **\*\*\*\***

Clase: **\*\*\*\***  
Altura total (mm): **1385**  
Anchura total (mm): **1720**  
Via anterior/posterior (mm): **1499/1464**  
Longitud total (mm): **4516**  
Voladizo posterior (mm): **1019**  
Distancia eje 1º/2º (mm): **2690**  
Distancia eje 2º/3º (mm): **\*\*\*\***  
Distancia eje 3º/4º (mm): **\*\*\*\***  
Distancia 5ª rueda/últ. (mm): **\*\*\*\***  
Motor: Marca: **MERCEDES BENZ**  
Tipo: **611.960**  
Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): **4/2151cc**  
Potencia fiscal/real (C.V./kW): **13,91/92**

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector,

e1=92/53\*0001\*21



*[Handwritten signature]*

Fecha: **07/03/2006**

Valedera por: **07/03/2008**

Observaciones y reformas autorizadas:

**07/03/2006. EL FACSIMIL DEL NUMERO DE BASTIDOR ES EL TOMADO DIRECTAMENTE DEL VEHICULO DURANTE LA INSPECCION. LA FECHA DE PRIMERA MATRICULACION DEL VEHICULO QUE CONSTA EN LA DOCUMENTACION APORTADA ES 20/08/1998. VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.HOLANDA. NEUMATICOS OPC.: 205/60R15 91H, 205/55R16 91H, ITV Nº5101.**

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Mod. 511711A

CENTRO DE PUBLICACIONES  
Ministerio de Empleo y Tecnología

